



Ništa ne prepustite slučaju.



Top
ponuda

36 Ah

485,00 kn
/ 64,37 €

Volkswagen originalni
akumulator

70 Ah START - STOP

1.195,00 kn
/ 158,60 €



Pratite nas na: volkswagenservis.hr

Volkswagen servis



Volkswagen servis.

Da bi Vaš Volkswagen ostao Volkswagen.

Mobilno jamstvo


Nazovite besplatni broj telefona:

0800 1 987

Ako zovete iz inozemstva birajte:

+385 1 6269 169

Redovitim servisnim pregledima i održavanjem Vašeg vozila u ovlaštenom Volkswagen servisu prema propisanom planu održavanja ostvarujete pravo na besplatnu uslugu mobilnog jamstva.



Online rezervacija termina servisa

Sami odabirete termin posjete servisu koji Vam najviše odgovara, a možete se odlučiti i za zajednički pregled vozila sa servisnim savjetnikom i po potrebi rezervirati zamjensko vozilo.

Kako online rezervirati termin?

Na početnim internetskim stranicama ovlaštenih Volkswagen servisa, kliknite poveznicu "Dogovaranje termina servisa" i rezervirajte termin u nekoliko jednostavnih koraka.

Brzo i jednostavno rezervirajte termin u servisu.



Volkswagen originalni akumulator

Prednosti Volkswagen originalnog akumulatora:

- pouzdan start tijekom cijelog životnog vijeka, bez obzira na godišnje doba
- vrlo niska stopa samopražnjenja koja se ne povećava tijekom korištenja
- nije potrebno održavanje (dolijevanje destilirane vode tijekom ljetnih mjeseci)
- inteligentan dizajn i upotreba kvalitetnih materijala jamče maksimalnu funkcionalnost i sigurnost prilikom korištenja
- ugrađen indikator istrošenosti
- odličan omjer uloženog i dobivenog

Top ponuda	36 Ah	485,00 kn / 64,37 €
	70 Ah START - STOP	1.195,00 kn / 158,60 €



Besplatna provjera stanja akumulatora



Dogovorite termin



Volkswagen originalni kočioni sustav



Prednosti Volkswagen originalnog kočionog sustava:

- precizno podešen za svaki model vozila, ovisno o težini, voznim karakteristikama i maksimalnoj brzini
- veća sigurnost zahvaljujući kraćem putu kočenja
- bezprijevorna funkcionalnost pri bilo kojoj brzini
- otpornost kočnica, čak i u ekstremnim uvjetima

Dogovorite
termin



Kočione obloge komplet s ugradnjom



Top ponuda

Polo 1.4 63 kW / MG 2010.

Kočioni diskovi s oblogama
stražnji komplet s ugradnjom
1.448,78 kn / 192,29 €

GOLF 1.6 TDI 77 kW / MG 2010.

Kočione obloge
stražnji komplet s ugradnjom
542,46 kn / 72,00 €

MODEL	MOD. GOD.	kW	PREDNJI KOMPLET	STRAŽNJI KOMPLET
-------	-----------	----	-----------------	------------------

Polo

1.0	2015.	44	703,41 kn / 93,36 €	1.528,19 kn / 202,83 €*
1.2	2010.	51	703,41 kn / 93,36 €	1.303,20 kn / 172,96 €*
1.4	2009.	59	728,41 kn / 96,68 €	-
1.4	2010.	63	703,41 kn / 93,36 €	-
1.4 TDI	2008.	51	728,41 kn / 96,68 €	-
1.4 TDI	2016.	55	703,41 kn / 93,36 €	1.528,19 kn / 202,83 €*

Golf

1.6 TDI	2010.	77	728,41 kn / 96,68 €	542,46 kn / 72,00 €
1.6 TDI	2013.	77	927,89 kn / 123,15 €	710,03 kn / 94,24 €
2.0 TDI	2010.	103	996,10 kn / 132,21 €	542,46 kn / 72,00 €
1.2 TSI	2010.	77	728,41 kn / 96,68 €	542,46 kn / 72,00 €
Variant 1.6 TDI	2010.	77	728,41 kn / 96,68 €	671,93 kn / 89,18 €

Passat

1.6 TDI	2011.	77	846,88 kn / 112,40 €	755,10 kn / 100,22 €
2.0 TDI	2010.	103	846,88 kn / 112,40 €	755,10 kn / 100,22 €
2.0 TDI	2011.	103	846,88 kn / 112,40 €	755,10 kn / 100,22 €

Touran

1.9 TDI	2006.	77	846,88 kn / 112,40 €	721,93 kn / 95,82 €
---------	-------	----	----------------------	---------------------

Tiguan

2.0 TDI	2008.	103	936,21 kn / 124,26 €	755,10 kn / 100,22 €
2.0 TDI	2017.	85	854,01 kn / 113,35 €	964,53 kn / 128,02 €

Caddy

1.9 TDI	2008.	77	821,88 kn / 109,08 €	696,93 kn / 92,50 €
---------	-------	----	----------------------	---------------------

* bubanj kočnice

Kočioni diskovi i obloge komplet s ugradnjom



Volkswagen originalna kočiona tekućina

Kočiona tekućina je izuzetno važna za pravilan rad kočnica

MODEL	MOD. GOD.	kW	PREDNJI KOMPLET	STRAŽNJI KOMPLET
Polo	2015.	44	1.530,90 kn / 203,19 €	-
1.2	2010.	51	1.542,48 kn / 204,72 €	2.327,27 kn / 308,87 €*
1.4	2009.	59	1.603,99 kn / 212,89 €	-
1.4	2010.	63	1.542,48 kn / 204,72 €	1.448,78 kn / 192,29 €
1.4 TDI	2008.	51	1.603,99 kn / 212,89 €	-
1.4 TDI	2016.	55	1.530,90 kn / 203,19 €	-
Golf				
1.6 TDI	2010.	77	1.592,40 kn / 211,35 €	1.616,40 kn / 214,53 €
1.6 TDI	2013.	77	1.772,78 kn / 235,29 €	1.803,60 kn / 239,38 €
2.0 TDI	2010.	103	2.199,43 kn / 291,91 €	1.616,40 kn / 214,53 €
1.2 TSI	2010.	77	1.592,40 kn / 211,35 €	1.616,40 kn / 214,53 €
Variant 1.6 TDI	2010.	77	1.799,14 kn / 238,79 €	1.755,58 kn / 233,01 €
Passat				
1.6 TDI	2011.	77	2.097,90 kn / 278,44 €	1.797,73 kn / 238,60 €
2.0 TDI	2010.	103	2.843,53 kn / 377,40 €	1.797,73 kn / 238,60 €
2.0 TDI	2011.	103	2.097,90 kn / 278,44 €	1.797,73 kn / 238,60 €
Touran				
1.9 TDI	2006.	77	2.199,43 kn / 291,91 €	1.755,58 kn / 233,01 €
Tiguan				
2.0 TDI	2008.	103	2.843,53 kn / 377,40 €	1.797,73 kn / 238,60 €
2.0 TDI	2017.	85	2.840,20 kn / 376,96 €	2.705,30 kn / 359,06 €
Caddy				
1.9 TDI	2008.	77	1.830,14 kn / 242,90 €	1.753,63 kn / 232,75 €

* bubanj kočnice

Zašto je izuzetno bitno redovito mijenjati kočionu tekućinu?

Tijekom vremena, povećava se koncentracija vlage u kočionoj tekućini čime se smanjuje njezino vreliste. Zbog toga se kočnice puno brže pregrijavaju i imaju smanjenu učinkovitost. Također, povećanjem vlage, povećava se i mogućnost nastanka korozije u kočionom sustavu.

Top ponuda već od
203,93 kn / 27,07 €*

U cijenu je uključeno:

- Volkswagen originalna kočiona tekućina
- rad zamjene kočione tekućine

* ponuda vrijedi samo kao povezani rad uz inspekcijski ili intervalni servis



važno je
zaustaviti se na vrijeme

Volkswagen originalne
metlice brisača



Prednosti Volkswagen originalnih metlica brisača:

- visoka kvaliteta izrade
 - veća otpornost na promjene temperature i UV zrake
 - kvalitetno brisanje i pri većim brzinama (manji utjecaj vjetra)
 - temeljito čišćenje vjetrobranskog stakla, bez razmazivanja
 - izuzetno dug vijek trajanja
 - integrirani indikator istrošenosti (kod AERO metlica)



Passat			
DI	2010.	77	190,98 kn / 25,35 €
DI	2013.	77	192,28 kn / 25,52 €
DI	2010.	103	190,98 kn / 25,35 €
ant 1.6 TDI	2010.	77	190,98 kn / 25,35 €
SI	2010.	77	190,98 kn / 25,35 €
Tiguan			
SI	2006.	77	189,68 kn / 25,17 €

Prvi set s ugradnjom




ene ulja

originalnog ulja:

- | | |
|--|-----|
| Vaš Volkswagen, budući da je razvijeno zajedno s motorom i zahtjeve modernih motora | 1.4 |
| konzistenciju čak i pod ekstremnim radnim i vanjskim
a te na taj način štiti motor od habanja | 1.4 |
| svlja svoju funkciju u cijelom servisnom intervalu te tako štiti motor | 1.4 |
| datne aditive | 1.6 |



MODEL	MOD. GOD.	kW	CIJENA PAKETA
Polo			
1.0	2015.	44	563,73 kn / 74,-
1.4	2010.	63	518,69 kn / 68,-
1.4	2009.	59	518,69 kn / 68,-
1.4 TDI	2008.	51	586,99 kn / 77,-
1.4 TDI	2016.	55	808,41 kn / 107,-
Golf			
1.6 TDI	2010.	77	774,94 kn / 102,-
1.6 TDI	2013.	77	885,08 kn / 117,-
2.0 TDI	2010.	103	739,11 kn / 98,-
Variant 1.6 TDI	2010.	77	774,94 kn / 102,-
1.2 TSI	2010.	77	576,04 kn / 76,-
Passat			
1.6 TDI	2011.	77	812,33 kn / 107,-
2.0 TDI	2010.	103	776,50 kn / 103,-
2.0 TDI	2011.	103	812,33 kn / 107,-
Touran			
1.9 TDI	2006.	77	623,03 kn / 82,-
Tiguan			
2.0 TDI	2008.	103	764,04 kn / 101,-
2.0 TDI	2017.	85	910,08 kn / 120,-
Caddy			
1.9 TDI	2008.	77	629,81 kn / 83,-



Inspeksijski servis sa zamjenom ulja

U inspekcijskom servisu dodatno će se provesti temeljni pregled vozila sukadro Planu održavanja proizvođača za Vaše vozilo. Time ostvarujete pravu besplatnu uslugu Mobilnog jamstva.



**Besplatno
mobilno
jamstvo!**

Golf 1.6 TDI
77 KW / MG 2010.

999,94 kn
/ 132,71 €

Passat 2.0 TDI
103 KW / MG 2011


1.087,33 kn
/ 144,31 €

U cijenu je uključeno:

- motorno ulje
 - Volkswagen originalni filter za ulje
 - rad zamiene ulja

Volkswagen originalni set za zamjenu

zupčastog remena i pumpe za vodu



Dogovorite
termin



Prednosti Volkswagen originalnog zupčastog remena:

- izrađen je od snažnih vlakana koja osiguravaju otpornost na trošenje i izdržljivost u svim uvjetima korištenja
- omogućava precizno podešavanje motora
- ima visoku otpornost na toplinu i vlagu koja mu omogućuje rad na ekstremnim temperaturama
- osigurava idealnu napetost i produžuje servisni interval



Zašto je bitno zamijeniti zupčasti remen na vrijeme?

U slučaju pucanja zupčastog remena, dolazi do ozbiljnog oštećenja motora, a u najgorem slučaju potrebno je zamijeniti cijeli motor. Zamjena zupčastog remena višestruko je jeftinija od popravka

MODEL	MOD. GOD.	KW	CIJENA PAKETA
Polo			
1.0	2015.	44	4.927,51 kn / 653,99 €
1.4	2010.	63	3.212,39 kn / 426,36 €
1.4	2009.	59	3.518,05 kn / 466,93 €
1.4 TDI	2008.	51	3.266,54 kn / 433,54 €
1.4 TDI	2016.	55	4.770,85 kn / 633,20 €
Golf			
2.0 TDI	2010.	103	4.672,39 kn / 620,13 €
1.6 TDI	2010.	77	4.526,05 kn / 600,71 €
1.6 TDI	2013.	77	4.195,98 kn / 556,90 €
Variant 1.6 TDI	2010.	77	5.507,71 kn / 731,00 €
Passat			
1.6 TDI	2011.	77	4.512,66 kn / 598,93 €
2.0 TDI	2010.	103	4.627,58 kn / 614,19 €
2.0 TDI	2011.	103	4.751,34 kn / 630,61 €
Tiguan			
2.0 TDI	2008.	103	4.683,95 kn / 621,67 €
2.0 TDI	2017.	85	4.748,71 kn / 630,26 €
Touran			
1.9 TDI	2006.	77	3.411,20 kn / 452,74 €
Caddy			
1.9 TDI	2008.	77	3.299,10 kn / 437,87 €

Volkswagen originalni amortizeri



Volkswagen xenon žarulje



U cijenu je uključeno:

- zupčasti remen + pumpa za vodu
- natezač remena + zakretna remenica
- radovi ugradnje u vozilo

Prednosti xenon žarulja:

- velika svjetlosna učinkovitost
- minimalna potrošnja energije
- dug servisni vijek

Golf 2.0 TDI
110 KW / MG 2013.
848,25 kn
/ 112,58 €

Volkswagen originalni				
Komplet s ugradnjom	Prednji	Stražnji		
MODEL	MOD. GOD.	KW	CIJENA PAKETA	CIJENA PAKETA
Polo				
1.0	2015.	44	3.538,45 kn / 469,63 €	2.393,83 kn / 317,72 €
1.2	2010.	51	3.484,28 kn / 462,44 €	2.151,63 kn / 285,57 €
1.4	2009.	59	3.448,50 kn / 457,69 €	2.101,63 kn / 278,93 €
1.4	2010.	63	3.484,28 kn / 462,44 €	2.151,63 kn / 285,57 €
1.4 TDI	2008.	51	3.448,50 kn / 457,69 €	2.101,63 kn / 278,93 €
1.4 TDI	2007.	59	3.448,50 kn / 457,69 €	2.101,63 kn / 278,93 €
1.4 TDI	2016.	55	3.497,83 kn / 464,24 €	2.393,83 kn / 317,72 €
Golf				
1.6 TDI	2010.	77	3.124,13 kn / 414,64 €	2.348,15 kn / 311,65 €
1.6 TDI	2013.	77	3.760,35 kn / 499,08 €	2.842,85 kn / 377,31 €
2.0 TDI	2010.	103	3.060,15 kn / 406,15 €	2.708,48 kn / 359,48 €
Variant 1.6 TDI	2010.	77	3.201,80 kn / 424,95 €	2.767,85 kn / 367,36 €
1.2 TSI	2010.	77	3.124,13 kn / 414,64 €	2.348,15 kn / 311,65 €
Passat				
1.6 TDI	2011.	77	3.124,13 kn / 414,64 €	2.490,45 kn / 330,54 €
2.0 TDI	2010.	103	3.124,13 kn / 414,64 €	2.415,45 kn / 320,59 €
2.0 TDI	2011.	103	3.124,13 kn / 414,64 €	2.490,45 kn / 330,54 €
Touran				
1.9 TDI	2006.	77	3.608,13 kn / 478,88 €	2.473,80 kn / 328,33 €
Tiguan				
2.0 TDI	2008.	103	3.606,53 kn / 478,67 €	2.772,33 kn / 367,95 €
2.0 TDI	2017.	85	3.672,75 kn / 487,46 €	2.692,35 kn / 357,34 €
Caddy				
1.9 TDI	2008.	77	3.663,50 kn / 486,23 €	2.499,60 kn / 331,75 €

Volkswagen originalni filtr za pelud i prašinu

Prednosti Volkswagen originalnog filtra za pelud:

- uklanja gotovo 100% peludi i čestica prašine iz zraka
- pročišćuje zrak u unutrašnjosti vozila
- smanjuje mogućnost zamagljivanja prozora
- omogućava ugodniju i sigurniju vožnju
- svaki Volkswagen originalni filter za pelud sadrži sloj aktivnog ugljena



Top ponuda

Polo

**1.0 / 44 kW / MG 2015.
1.2 / 51 kW / MG 2010.
1.4 / 63 kW / MG 2010.
1.4 / 59 kW / MG 2009.
1.4 TDI / 51 kW / MG 2008.
1.4 TDI / 55 kW / MG 2016.**

215,08 kn / 28,55 €

Cijene s ugradnjom

Golf 1.6 TDI / 2013. / 77 kW **284,34 kn / 37,74 €**

Golf 1.2 TSI / 2010. / 77 kW
Golf 1.6 TDI / 2010. / 77 kW
Golf 2.0 TDI / 2010. / 103 kW
Passat 1.6 TDI / 2011. / 77 kW
Passat 2.0 TDI / 2010. / 103 kW
Passat 2.0 TDI / 2011. / 103 kW
Tiguan 2.0 TDI / 2008. / 103 kW
Touran 1.9 TDI / 2006. / 77 kW

263,78 kn / 35,01 €

Caddy 1.9 TDI / 2008. / 77 kW **288,78 kn / 38,33 €**
Tiguan 2.0 TDI / 2017. / 85 kW **278,09 kn / 36,91 €**

Zašto je potrebno redovito mijenjati filter peludi i prašine?

Tijekom vremena, filter gubi svoja absorpcijska svojstva što uzrokuje lošiju kvalitetu zraka u kabini vozila i otežani rad klima uređaja.



Volkswagen originalni klima kompresor

Kontaktirajte svoj ovlašteni Volkswagen servis i saznajte cijenu zamjene klima kompresora.

Dogovorite termin



Volkswagen originalni filtr za zrak

Prednosti Volkswagen originalnog filtra za zrak:

- posebno je prilagođen svakom Volkswagen motoru
- pouzdano filtrira svu nečistoću iz zraka
- precizno dozira protok zraka koji ulazi u motor
- omogućava maksimalne performanse motora i nižu potrošnju goriva
- izrađen od visoko kvalitetnih materijala, osigurava efikasnu filtraciju tijekom cijelog servisnog vijeka

Cijene s ugradnjom*

MODEL	MOD. GOD.	kW	CIJENA PAKETA
Polo			
1.6 TDI	2010.	55	202,19 kn / 26,84 €
Golf			
1.6 TDI	2011.	77	213,75 kn / 28,37 €
1.6 TDI	2013.	77	241,50 kn / 32,05 €
1.2 TSI	2011.	77	217,04 kn / 28,81 €
Passat			
2.0 TDI	2011.	103	197,79 kn / 26,25 €
Touran			
1.6 TDI	2011.	77	197,79 kn / 26,25 €



Top ponuda

Polo 1.2

51 kW / MG 2010.

177,43 kn / 23,55 €



Volkswagen originalni filtr za gorivo

Prednosti Volkswagen originalnog filtra za gorivo:

- pouzdano filtriranje sitnih nečistoća
- optimalni stupanj odvajanja vode
- napravljen je od visokokvalitetnih materijala, otpornih na gorivo

Top ponuda

Golf 1.2 TSI

77 kW / MG 2011.

306,42 kn / 40,67 €



* Ponuda vrijedi samo kao povezani rad uz inspekcijski ili intervalni servis.

Cijene s ugradnjom*

MODEL	MOD. GOD.	kW	CIJENA PAKETA
Polo			
1.6 TDI	2010.	55	410,90 kn / 54,54 €
Golf			
1.6 TDI	2011.	77	389,44 kn / 51,69 €
1.6 TDI	2013.	77	404,85 kn / 53,73 €²
1.2 TSI	2011.	77	306,42 kn / 40,67 €
Passat			
2.0 TDI	2011.	103	393,29 kn / 52,20 €
Touran			
1.6 TDI	2011.	77	393,29 kn / 52,20 €

² Samo za vozila na kojima je tvrnički ugrađen 5Q0127400F

Volkswagen originalni set spojke

MODEL	MOD. GOD.	KW	CJENA PAKETA
Polo			
1.2	2010.	51	4.072,16 kn / 540,47 €
1.4	2009.	59	3.947,48 kn / 523,92 €
1.4	2010.	63	4.379,10 kn / 581,21 €
1.4 TDI	2008.	51	4.653,25 kn / 617,59 €
1.4 TDI	2016.	55	5.415,55 kn / 718,77 €
Golf			
1.6	2008.	75	4.425,94 kn / 587,42 €
1.9 TDI	2008.	77	4.953,19 kn / 657,40 €

U cijenu je uključeno:

- Volkswagen originalni set spojke (potisna ploča, lamela, potisni ležaj)
- radovi ugradnje u vozilo

▶▶ Dogovorite termin



Top ponuda

Polo 1.0
44 kW / MG 2015
3.744,49 kn / 496,98 €



Volkswagen originalna

višestruka spojka u DSG mjenjaču

Pravilnim održavanjem mjenjača produljuje se njegova nesmetana funkcija. Nakon istrošenosti spojke, ista se mora zamijeniti originalnim dijelom kako bi mjenjač besprijekorno funkcionirao.

Originalan set spojki omogućiti će funkcionalnost mjenjača kao kod novog vozila.



Volkswagen originalni dvomaseni zamašnjak

Kontaktirajte svoj ovlašteni Volkswagen servis i saznajte cijenu zamjene dvomasenog zamašnjaka.

▶▶ Kontaktirajte servis

Zamjena višestruke spojke
u DSG mjenjaču

Golf 1.6 TDI DSG
77 kW / MG 2013.

8.400,33 kn / 1.114,92 €



▶▶ Kontaktirajte servis



Volkswagen servis:

zamjena ulja u DSG mjenjaču

Redovan servis je vrlo bitan postupak u održavanju mjenjača. Time se postiže nesmetan rad mjenjača, a promjena stupnjeva prijenosa omogućena je bez trzaja i neugodnih zvukova.



Cijena s ugradnjom

Passat 2.0 TDI CR DSG
103 kW / MG 2009.

1.887,43 kn / 250,51 €

Ponuda vrijedi samo kao povezani rad uz inspekcijski ili intervalni servis.



Volkswagen originalni AGR ventil s hladnjakom


Kontaktirajte svoj ovlašteni Volkswagen servis i saznajte cijenu zamjene AGR ventila s hladnjakom.

▶▶ Kontaktirajte servis



Volkswagen originalni set za zamjenu generatora izmjenične struje

MODEL	MOD. GOD.	kW	CIJENA PAKETA
Polo			
1.0	2015.	44	4.305,98 kn / 571,50 €
1.2	2010.	51	3.751,66 kn / 497,93 €
1.4	2009.	59	3.715,46 kn / 493,13 €
1.4	2010.	63	5.162,50 kn / 685,18 €
1.4 TDI	2008.	51	4.437,13 kn / 588,91 €
1.4 TDI	2016.	55	4.860,44 kn / 645,09 €
Golf			
1.6	2008.	75	3.526,59 kn / 468,06 €
1.6 TDI	2013.	77	5.022,75 kn / 666,63 €
1.9 TDI	2008.	77	3.576,59 kn / 474,70 €
1.2 TSI	2010.	77	5.198,00 kn / 689,89 €
Passat			
1.6 TDI	2011.	77	6.891,74 kn / 914,69 €
2.0 TDI	2010.	103	6.641,16 kn / 881,43 €
2.0 TDI	2011.	103	6.841,74 kn / 908,05 €
Tiguan			
2.0 TDI	2008.	103	4.949,81 kn / 656,95 €
2.0 TDI	2017.	85	4.972,75 kn / 660,00 €



Top ponuda
Polo 1.9 SDI
47 kW / MG 2007.
3.262,96 kn / 433,07 €

Volkswagen originalni turbo punjač

Pokazatelji neispravnog turbo punjača:

- loše performanse motora zbog nedovoljnog okretnog momenta
- najveća brzina ispod normalne
- povećana potrošnja goriva i ulja
- neobična buka

Kontaktirajte svoj ovlašteni Volkswagen servis i saznajte cijenu zamjene turbo punjača.



Dogovorite termin



Volkswagen originalne svjećice



Top ponuda
Polo 1.2
51 kW / MG 2010.
309,23 kn / 41,04 €

Izrađene su od kvalitetnih materijala koji pružaju visok stupanj otpornosti na koroziju i formiranje taloga. Zbog fino dizajnirane elektrode osiguravaju potpunije izgaranje mješavine zraka i goriva zahvaljujući brzom širenju plamena, čime se smanjuje potrošnja goriva, a time i emisija štetnih plinova.

Komplet s ugradnjom

MODEL	MOD. GOD.	kW	CIJENA PAKETA
Polo			
1.4	2009.	59	412,30 kn / 54,72 €
1.4	2010.	63	412,30 kn / 54,72 €
Golf			
1.6	2008.	75	487,30 kn / 64,68 €
1.6	2009.	75	412,30 kn / 54,72 €
1.2 TSI	2010.	77	707,35 kn / 93,88 €

Ponuda vrijedi samo kao povezani rad uz inspekcijski ili intervalni servis.



Volkswagen originalni selen blokovi

Cijena s ugradnjom:

Golf 1.6 TDI 77 kW / MG 2013. Zamjena prednjih i stražnjih selen blokova u prednjim vilicama	Polo 1.4 TDI 51 kW / MG 2009. Zamjena stražnjih selen blokova u prednjim vilicama
2.093,24 kn / 277,82 €	1.096,41 kn / 145,52 €

U cijenu je uključeno:

- Volkswagen originalni selen blokovi
- podešavanje geometrije kotača



Volkswagen originalni stražnji ispušni lonac

Cijene s ugradnjom

MODEL	MOD. GOD.	kW	CIJENA PAKETA
Polo			
1.0	2015.	44	2.496,86 kn / 331,39 €
1.2	2010.	51	1.337,53 kn / 177,52 €
1.4	2009.	59	2.103,75 kn / 279,22 €
1.4 TDI	2010.	63	2.089,85 kn / 277,37 €
1.4 TDI	2016.	55	2.105,85 kn / 279,49 €
1.9 SDI	2007.	47	1.284,60 kn / 170,50 €
Golf			
1.6	2008.	75	2.923,08 kn / 387,96 €
1.6	2009.	75	2.985,58 kn / 396,25 €
1.6 TDI	2013.	77	2.808,40 kn / 372,74 €
1.2 TSI	2010.	77	2.985,58 kn / 396,25 €
Variant 1.6 TDI	2010.	77	3.127,94 kn / 415,15 €
Passat			
2.0 TDI	2010.	103	3.107,50 kn / 412,44 €
Tiguan			
2.0 TDI	2008.	103	2.020,74 kn / 268,20 €
Touran			
1.9 TDI	2006.	77	3.683,03 kn / 488,82 €



Volkswagen originalni ležaj kotača

Zamjena ležaja kotača (prednji, jedna strana)

Passat 1.6 TDI 77 kW / MG 2011.	Golf 1.6 TDI 77 kW / MG 2013.
1.754,56 kn / 232,87 €	2.528,03 kn / 335,53 €

Prometna nezgoda može se dogoditi i Vama!



Vaše je zakonsko pravo da sami odaberete mjesto popravka Vašeg vozila
i zato zatražite od osiguravatelja da poštuje Vaš odabir.



Nazovite besplatni broj telefona:
0800 1 987



Organiziramo zbrinjavanje
Vašeg vozila do ovlaštenog servisa



Obavljamo procjenu
nastale štete



Savjetujemo Vas kod obrade
dokumentacije i komunikacije s osiguranjem

Data Plug + We Connect Go

Uz pomoć besplatne aplikacije We Connect Go (iOS/Android) i modula DataPlug, **povežite svoj pametni telefon sa svojim Volkswagenom i saznajte sve o njemu.**



DataPlug na poklon*

prilikom kupnje bilo kojeg servisnog paketa iz programa Servis 4+.

* Redovna cijena DataPlug-a iznosi 319 kn.

Za više informacija o Data Plug-u i aplikaciji We Connect Go kontaktirajte svoj ovlašteni Volkswagen servis.



Cijene iz letka vrijede od 24.10. do 31.12.2022.

Sve navedene cijene su neobvezujuće preporučene cijene s uključenim PDV-om izražene u kunama i eurima. Konverzija cijene u eure izvršena je temeljem fiksнog tečaja 7,53450 kuna za 1 euro. Cijene ne uključuju ugradnju, osim ako nije posebno istaknuto. Ograničujemo se od bilo kakvih tiskarskih pogrešaka. Sve slike su simbolične, te ne moraju odgovarati ponuđenom proizvodu. Kompletna ponuda iz kataloga vrijedi do datuma naznačenom na katalogu ili do isteka zaliha.